

5 consejos

para prevenir el congelamiento de tus instalaciones en invierno




1. Protege tu medidor con un nicho y tapa con material aislante adecuado como, por ejemplo, plumavit.



2. Protege térmicamente las instalaciones domiciliarias expuestas al frío. Con bajas temperaturas, estos puntos se congelan y conducen el hielo hacia el interior de las instalaciones.



3. En caso de congelamiento del medidor, cúbrelo con paños empapados en agua caliente. Nunca le apliques agua hirviendo.



4. No dejes la manguera conectada a la llave, pues el agua que se acumula en su interior se congela, lo que puede provocar daños en tus instalaciones.



5. Cada vez que salgas de tu casa por más de un día, cierra la llave de paso que se encuentra junto al medidor, y vacía las cañerías.