


# 5 consejos

para prevenir el congelamiento de tus instalaciones en invierno



**1. Protege tu medidor** con un nicho y tapa con material aislante adecuado como, por ejemplo, plumavit.

**2. Protege térmicamente las instalaciones domiciliarias** expuestas al frío. Con bajas temperaturas, estos puntos se congelan y conducen el hielo hacia el interior de las instalaciones.



**3. En caso de congelamiento del medidor, cúbrelo con paños empapados en agua caliente. Nunca le apliques agua hirviendo.**

**4. No dejes la manguera conectada a la llave,** pues el agua que se acumula en su interior se congela, lo que puede provocar daños en tus instalaciones.

**5. Cada vez que salgas de tu casa por más de un día,** cierra la llave de paso que se encuentra junto al medidor, y vacía las cañerías.