

# LA FRÍA VERDAD

# Cuidar, siempre es mejor que reemplazar

#NoPaguesDeMás



**1. Protege tu medidor** con un nicho y tapa con material aislante adecuado como, por ejemplo, plumavit.




**2. Protege térmicamente las instalaciones domiciliarias** expuestas al frío. Con bajas temperaturas, estos puntos se congelan y conducen el hielo hacia el interior de las instalaciones.



**3. En caso de congelamiento del medidor, cúbrelo con paños empapados con agua caliente. Nunca le apliques agua hirviendo.**



**4. No dejes la manguera de riego conectada a la llave.** El agua que se acumula en su interior se congela, lo que puede provocar daños en tus instalaciones.



**5. Cada vez que salgas de casa por más de un día, cierra la llave de paso que se encuentra junto al medidor, y vacía las cañerías.**